

## 6. طبی مقداروں کی پیمائش

تصویر میں نظر آنے والی مختلف چیزوں اور اشیا کی پیمائش کس طرح کی جاتی ہے؟

مشاہدہ کر کے گفتگو کیجیے۔



6.1: مختلف چیزوں اور اشیا

### طبی مقدار (Physical quantities)

روزمرہ زندگی میں مختلف چیزوں اور اشیا کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جیسے بھل، ترکاریاں، انماں، ان کی کمیت، جسم یا مائع کا درجہ حرارت، ٹھوس، مائع، گیس، ان کا جنم، مختلف چیزوں کی کثافت، گاڑیوں کی رفتار وغیرہ۔ کمیت، وزن، فاصلہ، رفتار، درجہ حرارت اور جنم وغیرہ کی مقداروں کو طبی مقدار (Physical quantity) کہتے ہیں۔

طبی مقدار کی قدر (Magnitude) بتانے کے لیے اس کی قیمت (Value) اور اکائی (Unit) دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روپاںی روزانہ دو کلو میٹر چلتی ہے۔ اس مثال میں طبی مقدار فاصلے، کو واضح کرنے کے لیے دو فاصلے کی قدر ہے اور کلو میٹر فاصلے کی اکائی ہے۔

### کمیت (Mass)

شے میں موجود مادے کی مقدار کو کمیت کہتے ہیں۔ اشیا میں قدرتی طور پر اپنی موجودہ حالت کی تبدیلی کی خلاف ورزی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے اشیا میں جمود ہوتا ہے۔ کمیت شے کے جمود کی قدر کی پیمائش ہے۔ کمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے جمود بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کمیت ایک غیر سمتی مقدار ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں یہ نہیں بدلتی۔ کمیت اور وزن مختلف مقداریں ہیں۔ کمیت کی پیمائش کی اکائی گرام یا کلوگرام ہے۔ دکاندار کے دو پلڑوں والے ترازو کے ذریعے ہم دو اشیا کی کمیت کا موازنہ کرتے ہیں۔

### وزن (Weight)

جن اشیا کی پیمائش ہم گرام، کلوگرام میں کرتے ہیں وہ ان کا وزن نہیں بلکہ کمیت ہے۔ اس کمیت پر جتنی شعلی قوت عمل کرے گی وہ وزن کہلاتا ہے۔ کسی شے کو زمین جس شعلی قوت سے اپنے مرکز کی جانب کشش کرتی ہے اسے اس شے کا وزن کہتے ہیں۔ اس لیے وزن ایک سمتی مقدار ہے۔ وہ زمین کے مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے۔

### غیر سمتی مقدار (Scalar quantity)

کسی مقدار کو اگر صرف اس کی قدر کے ذریعے پوری طرح ظاہر کیا جاسکے تو اسے غیر سمتی مقدار کہتے ہیں مثلاً لمبائی، چوڑائی، رقبہ، کمیت، درجہ حرارت، کثافت، وقت، کام وغیرہ کی قدر ظاہر کرنے کے لیے صرف معیار یعنی قدر کا اور اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً راستے کی لمبائی دو کلو میٹر ہے، بخار F 101° ہے۔

### سمتی مقدار (Vector quantity)

اگر کسی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے قدر اور سمت دونوں کا استعمال کیا جائے تو اسے سمتی مقدار کہتے ہیں۔

ہٹاؤ، رفتار یہ سمتی مقداریں ہیں۔ مثلاً 20 کلو میٹر ہٹاؤ شمال میں، آسمان میں ممبئی کی سمت 500 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جانے والا ہواںی جہاز۔



آئیے، غور کریں۔

1. شے کا وزن خط استوا پر سب سے زیادہ اور قطبین پر سب سے کم کیوں ہوتا ہے؟
2. شے کا وزن سطح سمندر کی نسبت اونچائی پر کیوں کم رہے گا؟



کیا آپ جانتے ہیں؟

ہمارا وزن زمین کی ثقلی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چاند کی ثقلی قوت کم ہونے کی وجہ سے وہاں ہمارا وزن زمین کی بُر نسبت کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ کمیت دونوں مقامات پر یکساں ہوتی ہے۔

کمیت، وزن، فاصلہ، چال، درجہ حرارت وغیرہ طبعی مقداروں کی پیمائش کرنے کے لیے کیا ایک ہی اکائی کا استعمال کیا جاسکتا ہے؟

روزمرہ زندگی میں مختلف طبعی مقداروں کی پیمائش کے لیے ایک ہی اکائی کا استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ہم ان طبعی مقداروں کی پیمائش کرتے وقت اسی کے مطابق الگ الگ اکائیاں استعمال کرتے ہیں۔

### معیاری پیمائش (Standard Measurement)



اسے ہمیشہ ہن میں رکھیں۔



#### مروجہ پیمائش

1. ایم کے ایس (MKS) - اس نظام میں لمبائی میٹر میں، کمیت کلوگرام میں اور وقت سینٹ میں ناپتے ہیں۔

2. سی جی ایس (CGS) - اس نظام میں لمبائی سینٹی میٹر میں، کمیت گرام میں اور وقت سینٹ میں ناپا جاتا ہے۔

ایم کے ایس نظام میں لمبائی، کمیت اور وقت ان مقداروں کو بنیادی مقداریں مانا گیا ہے کیونکہ ان کی مدد سے ہی دوسری مقداروں کی پیمائش کی جاتی ہے۔

ذیل کی جدول مکمل کیجیے۔

CGS	MKS	طبعی مقدار
گرام	کلوگرام	کمیت
لمبائی		
وقت		
چال		

ستلی کا ایک بندل لیجیے۔ جماعت کا ایک طالب علم چار ہاتھ تسلی ناپ کر کاٹ لے۔ اسی طرح دیگر طلبہ بھی چار چار ہاتھ تسلی ناپ کر کاٹ لیں۔ اب تمام تسلی کے ٹکڑوں کے سرے کو ایک جگہ لا کر ساتھ پکڑیے۔ دیکھیے کہ تمام ٹکڑے مساوی لمبائی کے ہیں۔ کیا پتا چلا؟

جماعت کی کسی بھی بینچ کی لمبائی آپ اور آپ کے ساتھی اپنی اپنی بالاشت سے ناپیں۔ کیا ہر ایک کے ذریعے ناپی گئی لمبائی مساوی ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟

پیمائش کے لیے معیاری پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پیمائش کو معیاری اکائی کہتے ہیں۔

سامنس کے مطالعے کے دوران مختلف مقداروں کی پیمائش کرنا پڑتی ہے۔ کسی بھی مقدار کی پیمائش ہم اس مقدار کے لیے متعین کردہ اکائی میں ہی کرتے ہیں۔ مثلاً لمبائی کی پیمائش کے لیے میٹر (m) اکائی مقرر کی گئی ہے۔ اس کے لیے ایک مخصوص فاصلہ یعنی ۱۰۰ میٹر مانا گیا ہے۔ معیاری اکائی کیوں ضروری ہے؟ فرض کرو کہ لمبائی ناپنے کے لیے تنے ہوئے ہاتھ کو اگر اکائی مان لیا جائے اور اس اکائی کا استعمال کر کے دو ہاتھ تین ہاتھ کپڑا ناپا جاسکتا ہے لیکن ایسا کرنے سے ہر ایک کے ذریعے ناپے گئے کپڑے کی لمبائی مختلف ہو گی۔ اس لیے لمبائی ناپنے کے لیے ہاتھ اکائی نہیں ہو سکتا۔

طبعی مقداریں بے شمار ہیں لیکن ان میں کئی مقداروں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے جیسا کہ چال، یہ مقدار فاصلہ اور وقت کی نسبت ہے۔ یہ آپ نے پچھلے سال سیکھا ہے۔

### بنیادی مقداروں کے پیانے

کمیت ناپنے کے لیے پیانے کے طور پر پلاٹینم۔ اریڈیم کا ایک ٹھوس استوانہ پیرس کے بین الاقوامی پیائشی ملکے میں رکھا ہوا ہے۔ بین الاقوامی اقرارنامہ کے تحت اس کی کمیت کو ایک کلوگرام کہتے ہیں۔ اسی کی بالکل ہو ہو نقل دنیا کی مختلف تجربہ گاہوں / محکموں میں رکھی گئی ہیں۔ پیرس کے بین الاقوامی ملکے میں رکھی گئی پلاٹینم۔ اریڈیم کے آمیز سے تیار کی گئی پٹی پر دوباریک لکیریں کھینچی گئی ہیں۔ ان دو لکیروں کا درمیانی فاصلہ ایک میٹر مانا گیا ہے۔ اس پٹی کی ہو ہو نقل کر کے دنیا بھر میں پیانے تیار کرنے والی تجربہ گاہوں / محکموں کو دی ہوئی ہے۔ زمین کے ایک مداری گردش کمکل کرنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے، اس کی بالکل صحیح پیائش کر کے اسے 24 گھنٹے مان کر ایک دن قرار دیا گیا۔ ایک گھنٹے کے 60 منٹ اور ایک منٹ کے 60 سینڈ قرار دیے گئے ہیں۔



عمل کیجیے۔

آپ کی جماعت کے تختہ سیاہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

رقبہ معلوم کرنے کے لیے آپ نے کن مقداروں کو مدنظر رکھا ہے؟

**بنیادی مقداریں:** کئی طبعی مقداروں میں سے چند کا انتخاب کر کے ان کا معیار مقرر کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔ اوپر دی ہوئی مثال کے ذریعے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ لمبائی اور وقت ان مقداروں کا معیاری پیانہ مقرر کرنا مناسب ہوگا۔ ایسی مقداروں کو بنیادی مقداریں اور ان کے پیانے کو بنیادی پیانے کہتے ہیں۔ یعنی بنیادی پیانے سب کو مہیا ہونا چاہیے اور ان میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔

**اکائیوں کا بین الاقوامی طریقہ :** سات بنیادی مقداروں پر مشتمل

اکائیوں کا ایک بین الاقوامی نظام (SI) (System International) آج ساری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نظام کو میٹرک نظام بھی کہا جاتا ہے۔ درج بالا نظام کے تحت لمبائی، وقت اور کمیت ان بنیادی مقداروں کی اکائیوں کے نام اور علامات ذیل کی جدول میں دی ہوئی ہیں۔

مقدار	اکائی کی علامت	اکائی کا نام
لمبائی	میٹر	m
کمیت	کلوگرام	Kg
وقت	سینڈ	s




- جو ہری گھٹری کسے کہتے ہی؟ یہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟
- میٹر کا معیار طے کرنے کے لیے روشنی کی رفتار کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟



تاریخ کے جھروکے سے ...

انسان کو جب پیائش کرنے کی ضرورت پیش آنے لگی تب سب سے پہلے پیائش کے لیے اس نے اپنے جسم کے اعضا کا استعمال شروع کیا۔ قدیم مصر میں انسان کی کہنی سے درمیانی انگلی کے سرے تک لمبائی کو کیوبٹ، کہا جاتا تھا۔ ہر فرد کے لحاظ سے یہ پیائش الگ الگ ہونے کی وجہ سے بادشاہ کا کیوبٹ، پیانہ مانا گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس سونا تو نے کے لیے بُجخ، سے پیائش کی جاتی تھی اور وقت کی پیائش کے لیے ریت گھٹری کا استعمال ہوتا تھا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟

دی گئی تصویر میں پیمائش کے غلط طریقوں کی نشاندہی کر کے ان کی وجہ بتائیے۔



6.2 : پیمائش کے مختلف طریقے

## صحیح پیمائش کی اہمیت

### کون کیا کرتا ہے؟

گاہوں کے وزن ناپ کی پیمائش میں کسی طرح کا دھوکا نہ ہوا کے لیے حکومت کا محکمہ فراہمی غذا اور تحفظ گاہ کے تحت شعبہ وزن و پیمائش کام کرتا ہے۔ اس ضمنی محکمے کے افراد جگہ جگہ جا کر یہ جانچ کرتے ہیں۔ صحیح وزن استعمال ہو رہا ہے یا نہیں، ترازو صحیح ہے یا نہیں، اس کے تعلق سےطمینان کرتے رہتے ہیں۔ تصدیق شدہ وزن استعمال کرنا قانوناً لازمی کیا گیا ہے۔ وزن تیار کرنے، فروخت کرنے اور درستی کرنے والوں کو ضروری لائنس دینے کا کام حکومت کا محکمہ اوزان و پیمائش کرتا ہے۔

### انٹرنیٹ میرا دوست

www.legalmetrology.gov.in  
maharashtra.gov.in

2. نئی دہلی میں قومی طبعیاتی تجربہ گاہ میں میٹر، کلوگرام، سکنڈ، کیلون، ایمپیز، کینڈیلا ان چھھے اکائیوں کے پیمانے رکھے ہوئے ہیں۔

[www.nplindia.org/npl-charter](http://www.nplindia.org/npl-charter)

پیمائش کتنی صحیح ہو، اس کا انحراف اس بات پر ہے کہ یہ کس لیے کی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے پیمائشی آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قسمی، خصوصی اہمیت کی حامل اور قلیل مقدار میں استعمال ہونے والی چیزوں کی پیمائش نہایت احتیاط اور بالکل صحیح کی جاتی ہے۔ میکنالوجی کی ترقی سے فاصلہ، کمیت، وقت، درجہ حرارت وغیرہ مقداروں کی اقل ترین پیمائش بھی صحیح کرنے والے آلات اب دستیاب ہو گئے ہیں۔ مثلاً کھلیوں کے اہم ترین مقابلوں میں معمولی فاصلہ، وقت، سونے کی کمیت، جسم کی حرارت۔

### پیمائش کے دوران کچھ اہم غلطیاں

- مناسب آلات کا استعمال نہ کرنا۔
- آلات کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا۔

پڑول پچپ پر پڑول لیتے وقت جو شمار (Reading) نظر آتی ہے کیا حقیقت میں اتنا ہی پڑول حاصل ہوا ہے؟ اس کی جانچ کرنے کے لیے وقٹے وقٹے سے معیاری پیمانے سے جانچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے ہی معیار کا تعین کہتے ہیں۔ اسی طرح بازار میں استعمال ہونے والے وزن اور ناپ کی بھی وقٹے وقٹے سے جانچ ضروری ہوتی ہے۔

کرانہ دکان/ سبزی منڈی کی چیزیں / اشیاء خریدتے وقت آپ اسے غور سے دیکھیے اور اپنے سر پر ستوں کو بھی بتائیے۔

- کیا ترازو پر محکمہ وزن ناپ کی مہر لگی ہوئی ہے؟
- کیا ترازو ایک جگہ قائم ہے؟ کیا اس کا کانٹا سیدھا ہے؟
- کیا ترازو دھاتی ہے؟ ترازو کس طرح پکڑا گیا ہے؟
- ترازو کے پلڑے کی پچھلی سطح کیسی ہے؟



بند میں کتنا پانی ذخیرہ ہو رہا ہے، کتنا پانی چھوڑا گیا، اب بند میں کتنا پانی باقی ہے، بارش کے زمانے میں آپ نے اس تعلق سے خبریں سنی، دیکھی اور پڑھی ہوں گی۔ کیا اس بارے میں آپ کو ذیل کی معلومات ہے؟  
ایک TMC پانی یعنی one thousand million cubic feet یعنی ایک ارب مکعب فٹ پانی  
1 مکعب فٹ یعنی 28.317 لتر  
 $28316846592 \text{ لتر} \approx 1 \text{ TMC}$

### اخبار میرادوست

مہاراشٹر کے مختلف ڈیم کے پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کتنی ہے؟ جاری سال میں مختلف ڈیم سے اگست، ستمبر اور اکتوبر میں چھوڑے گئے پانی اور اس کے اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔



1. ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔
4. پیاس میں ہونے والی غلطیاں مثالوں کے ذریعے سمجھائیے۔  
الف۔ ہر سیارے پر ایک ہی چیز کا وزن مختلف کیوں ہوتا ہے?  
ب۔ روزمرہ زندگی میں صحیح پیاس کے لیے آپ کس بات کا خیال رکھیں گے؟  
ج۔ کمیت اور وزن میں کیا فرق ہے؟
5. وجہات بتائیے۔  
الف۔ جسمانی اعضا کا استعمال کر کے پیاس کرنا مناسب نہیں۔  
ب۔ مقررہ وقفعے کے بعد وزن اور پیاسی آلات کی تصدیق کروانا ضروری ہے۔
6. صحیح پیاس کی ضرورت اور اس کے لیے استعمال کیے جانے والے آلات کوں سے ہیں؟ واضح کیجیے۔  
سرگرمی: روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی مختلف طبعی مقداریں اور ان کی پیاس کے لیے استعمال ہونے والے آلات کے متعلق معلومات جمع کیجیے۔
- ستون 'الف'  
الف۔ رفتار      1. لتر  
ب۔ رقبہ      2. کلوگرام  
ج۔ جنم      3. میٹر/سینٹ  
د۔ کمیت      4. کلوگرام/مکعب میٹر  
ہ۔ کثافت      5. مرلے میٹر

### 3. مثالوں کے ذریعے وضاحت کیجیے۔

- الف۔ غیرسمتی مقدار  
ب۔ سمتی مقدار

